

Rapport d'analyse Page 1 / 2
 Edité le : 12/09/2018

Résultats partiels

MAIRIE
 BATIMENT COMMUNAL
 04140 MONTCLAR

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE18-141749	Analyse demandée par :	ARS DT DE HAUTE PROVENCE	
Identification échantillon :	LSE1809-33298			
Nature:	Eau de distribution			
Point de Surveillance :	HAMEAU DU RISOLET	Code PSV :	000000767	
Localisation exacte :	CENTRE DE VACANCES AZUR ET NEIGE ROBINET CUISINE			
Dept et commune :	4 MONTCLAR			
UGE :	0122 - MONTCLAR			
Type d'eau :	S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION			
Type de visite :	D1	Type Analyse :	D1CL2	
Nom de l'exploitant :	MAIRIE DE MONTCLAR		Motif du prélèvement :	S4
	MAIRIE			
	04140 MONTCLAR			
Nom de l'installation :	HAMEAU DE RISOLET	Type :	UDI	
Prélèvement :	Prélevé le 10/09/2018 à 14h55 Réceptionné le 10/09/2018		Code :	000689
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / CUGNO Julien			
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine			
	Flaconnage CARSO-LSEHL			

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 10/09/2018

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
Mesures sur le terrain						
Aspect de l'eau	04D1CL2@	0	-	Analyse qualitative		
Couleur de l'eau	04D1CL2@	0	-	Analyse qualitative		
Température de l'eau	04D1CL2@	18.9	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	#
pH sur le terrain	04D1CL2@	7.7	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	6.5 9 #
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	04D1CL2@	388	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	200 1100 #
Chlore libre sur le terrain	04D1CL2@	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	#

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	
Chlore total sur le terrain	04D1CL2@	<0.03	mg/l Cl ₂	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Analyses microbiologiques								
Microorganismes aérobies à 36°C réalisé à Marseille	04D1CL2@	11	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Bactéries coliformes réalisé à Marseille	04D1CL2@	5	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1		0	#
Escherichia coli réalisé à Marseille	04D1CL2@	1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux) réalisé à Marseille	04D1CL2@	3	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0		#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores) réalisé à Marseille	04D1CL2@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2		0	#
Caractéristiques organoleptiques								
Odeur	04D1CL2@	0 Néant	-	Qualitative				
Saveur	04D1CL2@	0 Néant	-	Qualitative				
Turbidité	04D1CL2@	0.14	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027			2 #
Analyses physicochimiques								
Cations								
Ammonium	04D1CL2@	< 0.05	mg/l NH ₄ ⁺	Spectrophotométrie au bleu indophénol	NF T90-015-2		0.10	#

04D1CL2@

ANALYSE (D1CL2) D'UNE EAU DE DISTRIBUTION (ARS04-2017)